

FALLBEISPIEL EINFAMILIENHAUS IN VÖLKERMARKT | KÄRNTEN

ANWENDER BERICHTEN ÜBER IHRE ERFAHRUNGEN MIT
DER AQUAPOL TECHNIK ZUR GEBÄUDETROCKENLEGUNG

AQUAPOL[®]
SEIT 1985 



TROCKENLEGUNG

in 9100 Völkermarkt
bei Familie Sowinek

Dieses gemütliche Einfamilienhaus ist bereits in dritter Generation im Besitz der Familie Sowinek. Es war das erste von AQUAPOL trockengelegte Gebäude in Völkermarkt. Der heutige Besitzer, Peter Sowinek, hat viel Freude an seinem traditionsreichen und nunmehr trockenen Eigenheim.

Installation	1990
Trockenübergabe	1992
Letzte Kontrollmessung	2019

INTERVIEW

MIT PETER SOWINEK,

Beamter der Kärntner Landesregierung

AQUAPOL: *Herr Sowinek, bitte erzählen Sie uns etwas über die Geschichte Ihres Hauses.*

PETER SOWINEK: Die Außenmauern des Hauses sind aus Tuff-Gestein, aufgesetzt auf einem Betonsockel **ohne waagrechte Feuchtesperre**. Die Innenmauern sind aus Ziegeln. Das Haus, seit jeher in Familienbesitz, wurde von meinem Großvater, Michael Sowinek (Müllermeister), etwa um 1930 erbaut und von meinem Vater Josef Sowinek übernommen.



**MEIN VATER WOLLTE DER
ERSTE AQUAPOL PIONIER
IN VÖLKERMARKT SEIN!“**



Historischer Altbau



Das Haus wurde von Michael Sowinek etwa um 1930 erbaut und von dessen Sohn, Josef Sowinek, übernommen.



Nach der Entfernung des Altputzes war der Trocknungserfolg, auch für das dahinterliegende Mauerwerk, deutlich zu erkennen.

„ NACHDEM DER VERSALZENE UND BESCHÄDIGTE ALTPUTZ ENTFERNT WAR, ZEIGTE SICH DEUTLICH, DASS AUCH DAS DAHINTERLIEGENDE MAUERWERK TROCKEN GEWORDEN WAR.“



2017 wurde der versalzene Altputz entfernt ...

DAUERHAFTE MAUERTROCKENLEGUNG

OHNE SCHNEIDEN - OHNE CHEMIE - OHNE STROM

AQUAPOL®
SEIT 1985

AQUAPOL: *Beschreiben Sie bitte den Feuchtezustand Ihres Hauses vor der Anschaffung von AQUAPOL.*

PETER SOWINEK: Nicht nur die Türstöcke waren durch die Feuchte angegriffen, auch der Putz war schadhaft – er ist teilweise heruntergebröckelt. Im Erdgeschoß war Modergeruch wahrzunehmen. Vor allem in der Küche war dieser sehr unangenehm. In der alten Stiege hatte sich sogar schon der Holzschwamm eingenistet. Die unteren Treppen waren abgemorscht. Auch im Boden hatte sich der Schwamm teilweise schon verbreitet.

AQUAPOL: *Wie wurden Sie auf AQUAPOL aufmerksam?*

PETER SOWINEK: Mein am 2. Mai 2016 verstorbener Vater, gelernter HTL-Fernmeldetechniker, lernte AQUAPOL im Jahre 1990 in Klagenfurt auf einer Messe kennen. Er entschied sich damals, der **erste AQUAPOL Pionier in Völkermarkt** zu werden.

AQUAPOL: *Was konnten Sie und Ihre Familie während der Austrocknungsphase zwischen 1990 und 1992 beobachten?*

PETER SOWINEK: Der trockene Putz bröckelte ab. Die feucht-dunklen Türstöcke wurden sichtbar trockener und hellten auf. Auch die Tiefenmesswerte bescheinigten Trockenheit. Nachdem der versalzene und beschädigte Altputz entfernt war, zeigte sich

deutlich, dass auch das dahinterliegende Mauerwerk trocken geworden war.

AQUAPOL: *Mussten Sie während des Austrocknungsprozesses zusätzliche Maßnahmen, wie zum Beispiel Altputzentfernung, umsetzen?*

PETER SOWINEK: Nein! Der versalzene Altputz wurde erst im Jahr 2017 entfernt und durch einen Lehmputz ersetzt.

AQUAPOL: *Wie zufrieden sind Sie mit dem Service von AQUAPOL?*

PETER SOWINEK: Sehr zufrieden! AQUAPOL ist einmalig und ich habe immer einen guten Kontakt mit dem Unternehmen.



... und durch einen Lehmputz ersetzt.



Peter Sowinek ist 30 Jahre nach der Installation des AQUAPOL Gerätes nach wie vor zufriedener Kunde.



AQUAPOL: Was würden Sie einem Althausbesitzer berichten, der Probleme mit Mauerfeuchtigkeit hat?

PETER SOWINEK: Das AQUAPOL System rentiert sich – nach unserer jahrzehntelangen Erfahrung (30 Jahre!) – auf alle Fälle, wenn der Betroffene sein Haus nachhaltig sanieren möchte.

AQUAPOL: Vielen Dank für das Interview, Herr Sowinek!

„ **DAS AQUAPOL SYSTEM RENTIERT SICH AUF ALLE FÄLLE,
WENN JEMAND SEIN HAUS NACHHALTIG SANIEREN MÖCHTE!** “

Überreicht durch:



Weitere Informationen, Produkt- und Rechtshinweise finden Sie in unserer AQUAPOL Fibel sowie auf unserer Webseite www.aquapol-international.com

Redaktion/Verlag, für den Inhalt verantwortlich:
EXM Technologies GmbH,
Abbildungen: Eigenaufnahmen.
© EXM Technologies GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

EXM Technologies GmbH

Griesleiten 3
2654 Prein an der Rax
AUSTRIA
T: +43(0)2666-53872-0
office@aquapol-international.com
www.aquapol-international.com